



Товариство з обмеженою відповідальністю
«МІС ПРОЕКТ»

ЗВІТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА
ПРИМІЩЕНЬ БУДІВЛІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
КОЛЕДЖУ ІМЕНІ А.С.МАКАРЕНКА
ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ЛІЗИ ЧАЙКІНОЇ, 33
В М. КРЕМЕНЧУК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шифр Р.11 – 2021

Директор ТОВ «МІС ПРОЕКТ» :



Топко О.В.

Замовник :



Кременчуцький
педагогічний коледж
ім А.С.Макаренка

2021 рік

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. ине. №	Ине. № 7	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Р.11-2021-ПЗ

Лист

1

Зміст.

Вступ.

- 1. Підстави та обґрунтування для проведення обстеження.*
- 2. Загальні дані.*
- 3. Результати обстеження.*
- 4. Висновки та рекомендації.*
- 5. Додаткова інформація про об'єкт.*

Додатки :

- 1. Сертифікат Кольба В.М. – Серія АЕ № 000671*
- 2. Фотоматеріали .*

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № сч.	Подп. и дата	Р.11-2021-ПЗ	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ВСТУП

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», та змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018, що вносяться до цієї постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187» та згідно змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 180 від 03.03.2020 року «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»

- забезпечити вимоги доступності до навчальних закладів та їх приміщень для осіб з інвалідністю та іншим мало мобільним групам населення.
- вимоги щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення вводяться в дію під час провадження освітньої діяльності через три роки після набрання чинності цією постановою для закладів освіти, які вже мають ліцензію на провадження освітньої діяльності. Звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови, щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення подається до органу ліцензування через шість місяців після набрання чинності цією постановою.

На підставі вище зазначеного та на замовлення Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка було обстежено освітній заклад – Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка, згідно договору № Р.11-2021 від 06.04.2021р. з ТОВ «МІС ПРОЕКТ».

ТОВ «МІС ПРОЕКТ» виконує позачергове обстеження вхідної групи та нежитлових вбудованих приміщень освітнього закладу, який розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук; вул. Лізи Чайкіної, 33 на предмет виконання вимог доступності до цього приміщення маломобільних груп населення (МГН) та відповідності самої будівлі вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

1. Відповідальним виконавцем призначено Кольбу Валентину Миколаївну, яка має відповідний сертифікат експерта - Серія АЕ № 000671.

За висновками відповідального виконавця буде встановлена можливість або неможливість доступу до приміщення осіб, які належать до мало мобільних груп населення.

Ине. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Ине. № с	
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

1. Підстави та обґрунтування проведення технічного обстеження.

Звіт про проведення технічного обстеження вхідної групи та внутрішніх приміщень будівлі Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка – проводиться для встановлення їх відповідності вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Норми цього ДБН поширюються на проектування, будівництво нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд, а також на розумне їх пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення (далі - МГН).

Вимоги цих Норм є обов'язковими для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України, окрім будівництва індивідуальних житлових будинків.

Дані Норми забезпечують рівні права на використання житлових будинків і громадських будівель та споруд різними верствами населення, в тому числі МГН.

При проектуванні, будівництві нових та реконструкції, реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд обов'язковим є забезпечення у повному обсязі вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки.

Доступність для МГН повинна забезпечуватися:

- Фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою територією, отриманням послуг;
- Фізичною безпекою при потраплянні на об'єкт та пересуванні в ньому, прилеглою територією, отриманням послуг;
- Можливістю вільного отримання інформації про об'єкт та послуги, що надаються, вільної навігації (орієнтування) по об'єкту та прилеглою територією.

***МГН – мало мобільні групи населення це люди**, що відчують труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До МГН віднесені особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, літні люди, люди з дитячими колясками.*

От же при обстеженні будівлі Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка, де проводиться освітня діяльність, всі вбудовані приміщення та вхідна група має забезпечувати у повному обсязі вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для всіх МГН.

Підп. і дата	
Инв.№ с	7
Взам.инв. №	
Підп. і дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Р.11-2021-ПЗ

Лист

4

Обстеження об'єкта – будівлі Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка, проводиться сертифікованим виконавцем, який у спосіб огляду та аналізу, а також подальшої фото фіксації встановлює та обстежує наступне:

- Доступність місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодність переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- Безпеку шляхів руху (у тому числі евакуаційних);
- Безпеку громадської будівлі;
- Доступність місць прикладання праці усіх користувачів освітнього закладу, в тому числі МГН;
- Можливість евакуації людей в безпечну зону (з врахуванням особливостей осіб з інвалідністю);
- Своєчасне отримання МГН повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги, тощо.

Експерт встановить можливість або не можливість створеного універсального громадського простору, доступного для кожного.

Роботи з обстеження вхідної групи та приміщень освітнього закладу - Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка, який розташовано за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33, виконуються на підставі завдання на проведення обстеження, наданого Замовником – Кременчуцьким педагогічним коледжем ім. А.С.Макаренка, згідно договору № Р.11-2021 від 06.04.2021р.

Тип об'єкта – будівля учбового корпусу. Будівля окремо розташована, трьох хповерхова. Рік побудови – 1989.

Приміщення освітнього коледжу, які підлягають обстеженню, знаходяться на першому, другому та третьому поверхах цієї будівлі. Будівля має головний вхід, який обладнано пандусом стаціонарної металевої конструкції. Головний вхід використовується для учнів та викладачів. Будівля має евакуаційні входи/виходи з кожного бокового фасаду будівлі, наявний окремий вхід/вихід зі спортивного залу. Ще один вихід, розташований в одному рівні з тротуаром перед ним, розташовується зі сторони бокового фасаду будівлі. В цій частині учбового закладу розташовано приміщення аудиторій.

Обстеження проводиться з метою встановлення можливості виконання вимог доступності до приміщень всіх мало-мобільних груп населення (МГН) у відповідності до вимог ДБН В .2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», та змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018, що вносяться до цієї постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187» та змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів

Р.11-2021-ПЗ

Лист

5

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № с	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

України № 180 від 03.03.2020 року «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».

Виконавець робіт проводить роботи з обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури. Виконавець робіт має категорію «Експерт», а саме технічне обстеження будівель і споруд. Сертифікат додається.

2. Загальні дані.

Об'єкт, що обстежено, розташований за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33. Будівля Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка, в якій розташовуються учбові, адміністративні та побутові приміщення - окремо розташована, трьох поверхова. Будівля має п'ять виходів, в тому числі один - головний. Головний вхід передбачено для учнів та викладачів, інші входи/виходи – це евакуаційні виходи, кількість яких відповідає розрахунковим вимогам норм пожежної безпеки. Один вихід безпосередньо назовні із спортивної зали. Головний вхід забезпечує доступ до будівлі освітнього закладу усіх груп мало мобільних людей, оскільки він обладнаний стаціонарним пандусом металевої конструкції.

Наявність доступу на головному вході – доступ наявний. Біля входу передбачено тверде покриття – асфальтове. З площі твердого покриття наявне організоване водовідведення.

Доступ до приміщень освітнього закладу забезпечено планувальним рішенням вхідної групи, а саме ганок входу має відмітку на +0,6 м вище від рівня землі перед входом до будівлі. Ганок обладнаний стаціонарним пандусом металевої конструкції. Пандус має нормативний ухил кожної частини повороту, який складає 12%. Поверхня пандуса шороховата, маркована фактурою. Пандус має огорожу /поручні/ з двох боків. Поручні виконані з труби діаметром 35мм., що відповідає вимогам ДБН. Всі металеві елементи пандуса пофарбовані.

Ганок входу має 4 сходинки. Поверхня сходинок та площадка перед вхідними дверми до коледжу має шорошовату, не слизьку поверхню, пофарбовану. Площадка перед головним входом має навіс.

Ширина вхідних дверей складає 1,8м., двері двостулкові. Кожне робоче полотно має ширину не менше 0,9м, двері входу мають поріг 0,02м, всі внутрішні двері до приміщень без порогів.

На шляху евакуації немає розсувних дверей, інші двері – до кабінетів та аудиторій теж мають ширину 0,9м. Глибина та ширина тамбуру на головному вході до освітнього закладу – коледжу, трохи менше за нормативні розміри ДБН В.2.2-40-2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», але ця норма не є перешкодою для доступності МГН, оскільки будівля існуюча і вхід має широкі двостулкові двері.

Потрапляючи всередину приміщень навчального закладу встановлено що поверхня підлоги усіх приміщень – не слизька керамічна плитка, пороги на шляху руху мало мобільних груп населення – відсутні, або мають висоту не більше 0,02м.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № с	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	----------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Р.11-2021-ПЗ

Лист

6

Перепади рівня підлоги всередині приміщень на шляхах руху до аудиторій, санвузлів, роздягальні, кабінетів, тощо – відсутні. У складі приміщень будівлі – на першому поверсі влаштовано санвузол для інвалідів та інших людей МГН, який відповідає вимогам ДБН В.2.2-40-2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Його фактична ширина та глибина забезпечують можливість відвідування його інвалідами на кріслах-колясках та розвороту в ньому, за необхідності.

Місця загального користування – коридор та вхідний хол мають стільці для зручного очікування відвідувачів, в тому числі мало мобільних груп населення. Шляхи руху всередині приміщень коледжу мають ширину 1,75- 2,2м, а от же забезпечують безперешкодне пересування та дотримання нормативних вимог до шляхів евакуації. Висота проходів у просвіті, по всій їх довжині не менше ніж 2,1м. Ширина пішохідного шляху перед входом до будівлі не менше 1,8м, вона відповідає вимогам, оскільки передбачає зустрічний рух. Повздовжній уклон пішохідної доріжки /тротуару/ не перевищує 5%, поперечний менше 1%.

3. Результати технічного обстеження.

Під час обстеження було проведено візуальний та інструментальний огляд всієї будівлі та вбудованих приміщень навчального закладу, їх внутрішнє планування, оздоблення, тощо. Зроблена фото фіксація його вхідної групи і внутрішніх приміщень.

Головний вхід забезпечує доступність МГН до внутрішніх приміщень учбового закладу.

Внутрішнє пересування мало мобільних груп населення та інвалідів на колясці в середині приміщень учбового закладу забезпечується планувальними рішеннями, а саме: шириною проходів на шляхах руху МГН, шороховатою поверхнею підлоги та відсутністю порогів на дверях до приміщень.

В даному випадку на об'єкті, який було обстежено, виконуються вимоги доступності до нього, зазначені в ДБН В .2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

4. Висновки та рекомендації.

Під час обстеження 06.04.2021 року було оглянуто будівлю Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С.Макаренка та зроблені висновки щодо її доступності для інвалідів та інших мало мобільних груп населення, згідно з ДБН В .2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Рекомендації по результатам обстеження відсутні.

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инва. № с	Подп. и дата
			7	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

P.11-2021-ПЗ

Лист

7

ВИСНОВОК :

Під час технічного обстеження 06.04.2021р. був здійснений огляд входної групи та внутрішніх приміщень, в якому здійснює свою діяльність Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С.Макаренка, який розташовано за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 та зроблені висновки щодо доступності і облаштування його для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

За результатами технічного обстеження було встановлено можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших МГН, приміщення які було обстежено відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018".

Експерт з технічного
Обстеження будівель і споруд



Кольба В.М.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № 2	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

P.11-2021-ПЗ

Лист

8

Головний вхід



Инев. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инев. № с	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

P.11-2021-ПЗ



Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № г. л.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Р.11-2021-ПЗ

Внутрішні приміщення – тамбур



Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № д	Подп. и дата
Взам. инв. №			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Р.11-2021-ПЗ



Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № 0	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

P.11-2021-ПЗ

Лист

12



Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № с/т.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Р.11-2021-ПЗ



Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № с л.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

P.11-2021-ПЗ

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000671

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Кольба Валентина Миколаївна**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** секції Комісії

від **28.08.2012** № **6**, затвердженням президією

Комісії **28.08.2012 № 6- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **28.08** 20 **12** року
за № **633**

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд.**

Дата видачі: **28.08** 20 **12** року



(підпис) Атестаційної
комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

оригінал
серія АЕ